



-  Pavimento calçada de calcário PCP1
-  Pavimento Betão Contínuo, in situ PCP2
-  Pavimento Lajes de Betão PCP3
-  Pavimento Lajetas Existentes PCP4 75% reutilizável

-  Pavimento Estilha de Madeira PCP5
-  Pavimento Bago de Arroz/Areão PCP6
-  Passadiço de madeira PCP7
-  Pavimento Betão simples C20/25 PCP2

-  Pavimento Grelhas de Betão
-  Pavimento calçada de calcário preenchimento da fiada de lajetas de cantaria levantadas
-  Remate de pavimento em perfil metálico com 6mm de espessura min PCR2
-  Remate de pavimento em lancil guia de betão PCR1

REQUERENTE	JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE	
COORDENAÇÃO GERAL	Arq. Paisagista Helena Barros Gomes	COLABORAÇÃO
TECNICO RESPONSÁVEL	Arq. Paisagista Francisco Maia	
PROJETO	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR Av. Estados Unidos da América do 10 ao 48	
LOCAL	AVENIDA ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA	
DESIGNAÇÃO	Plano de Pavimentos	
ESPECIALIDADE	Arquitetura Paisagista	FASE
Nº PROJETO		PROJETO DE EXECUÇÃO
DES		24
DATA		05.2016
ESCALA		1:200

