




Fotografia 1



Fotografia 2



Fotografia 3



Fotografia 4

## Teatro Luiz de Camões 1880 . 2010 Belém Clube

Universidade de Évora  
Dissertação de Mestrado  
Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico

Rita Maria Salvado e Almiró Canêlhas Góis Figueira

Fotografia 1: Escada de acesso aos pisos superiores e à Tribuna de Honra.

Fotografia 2: Vista do patamar de acesso à Tribuna de Honra, e a interligação com o piso intermédio.


Fotografia 3: Pormenor da fachada. Lanterim de iluminação exterior.

Fotografia 4: Vista do piso intermédio para o piso 1 e respectiva escada de acesso (para a Tribuna de Honra).

Fotografia 5: Vista do piso intermédio para o piso 2 (sótão).


Localização das fotografias

Fot.1



Piso 0


Fot.2



Fot.3



Fot.4



Piso 1

## Registo fotográfico

### Acessos aos pisos superiores e intermédio

Sem Escala

Folha n.º

22