



Fotografia 1




Fotografia 4



Fotografia 2



Fotografia 3



Fotografia 5

## Teatro Luiz de Camões 1880 . 2010 Belém Clube

Universidade de Évora  
Dissertação de Mestrado  
Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico

Rita Maria Salvado e Almiró Canelhas Góis Figueira

Fotografia 1: Interior da plateia e galeria separada por entrada e corrimão


Fotografia 2: Passagem do hall de acesso ao piso 1 para o hall de acesso à plateia e galerias.

Fotografia 3: Escada de acesso aos pisos superiores e à Tribuna de Honra.

Fotografia 4: zona de acesso à plateia e galeria da sala de espectáculo.

Fotografia 5: Escada de acesso aos pisos superiores e à Tribuna de Honra.

Localização das fotografias




Fol.3

Fol.1

Fol.4

Fol.5

Piso 0



Fol.4

Fol.5

Piso 1

Registo fotográfico  
Acessos à sala de espetáculos

Sem Escala

Folha n.º

23