



Fotografia 1



Fotografia 2



Fotografia 3



Fotografia 4



Fotografia 5



Fotografia 6



Fotografia 7

Teatro Luiz de Camões 1880 . 2010 Belém Clube

Universidade de Évora
Dissertação de Mestrado
Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico

Rita Maria Salvado e Almiró Canêlhas Góis Figueira

Fotografia 1: Corredor de acesso aos camarotes.

Fotografia 2: Vista de camarote.

Fotografia 3: Vista do remate (vazado) primitivo no camarote junto à tribuna de Honra.


Fotografia 4: Camarote.

Fotografia 5: Pormenores decorativos do remate dos pilaretes.

Fotografia 6: Vista geral das balas de separação dos camarotes.

Fotografia 7: Vista do tecto do corredor de acesso aos camarotes.

Localização das fotografias



Registo fotográfico Sala - Pormenores

Sem Escala

Folha n.º

28