



Fotografia 1



Fotografia 3



Fotografia 2



Fotografia 4



Fotografia 5

## Teatro Luiz de Camões 1880 . 2010 Belém Clube

Universidade de Évora  
Dissertação de Mestrado  
Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico

Rita Maria Salvado e Almiró Canêlhas Góis Figueira

Fotografia 1: Corredor dos camarins.



Fotografia 2: Arrumos.

Fotografia 3: Acesso à varanda do urdlimento.

Fotografia 4: Escada que ligam o palco aos camarins.

Fotografia 5: Escada de saída do logradouro.

Localização das fotografias



Registo fotográfico  
Camarins, arrumos e logradouro

Sem Escala

Folha n.º