

## **Sítio Arqueológico**

**Designação: Forte de São Clemente**

**Outras Designações: Castelo de Vila Nova de Mil Fontes**

**Distrito: Beja**

**Concelho: Odemira**

**Freguesia: Vila Nova de Mil Fontes**

**Lugar: Vila Nova de Mil Fontes**

**C.M.P. 1:25.000 folha n.º: 544**

**Altitude (m): 10**

**Coordenada X: 142705,723**

**Coordenada Y: 84231,469**

**Alcance Visual:1000m**

**Tipo de sítio \*: Fortificação**

**Período cronológico \*: Moderno**

**Referências Bibliográficas: Almeida, General João de Almeida- Roteiro dos Monumentos Militares Portugueses. Publicação Subsidiada pelo Instituto de Alta Cultura. Edição de Autor. Lisboa. 1945-1947. 3 Volumes, Tomo-III; Quaresma, António Martins, Alexandre Massai, A Escola Italiana de engenharia militar no litoral alentejano (séculos XVI e XVII) Sines 2007;GUEDES, Lívio da Costa Aspectos do reino do Algarve nos séculos XVI e XVII: a descrição de Alexandre Massaii (1621)"Lisboa 1988**

**Descrição do sítio: O forte, de planta poligonal, aproximadamente quadrangular, foi erguido no estilo maneirista, com o baluarte voltado para a foz do rio, adaptado às características do terreno. Nos debuxos iniciais, o ângulo deste baluarte apresenta-se arredondado, mas após as obras por volta de 1693, ficou em aresta viva. Apresentava duas plataformas desniveladas, com outras tantas baterias, atirando à barbeta. Pelo lado de terra, a Norte e a Leste, abre-se um terraplino lajeado guarnecido com canhoneiras, com cerca de 35 metros de lado. No troço Leste da muralha está a Porta de Armas, em arco de volta perfeita, encimado pelo brasão com escudo e coroa fechada, simplificada. Esta porta é defendida, por um ressalto na muralha, formando um ângulo flanqueante e pelo fosso, sem baluartes. Este fosso possui ponte levadiça. No lado interno há o Corpo da Guarda, a Casa de Comando, os quartéis de tropa e armazéns, outras dependências e a Capela, situavam-se na praça baixa.**

**Proprietários: particular**

**Classificação \*: IIP**

**Decreto: DL 95/78 de 12 de Setembro de 1978**

**Estado de conservação \*: Bom**

**Utilização Actual: Turismo**

**Uso do solo \*: turismo**

**Ameaças \*: Agentes Climáticos**

**Protecção/Vigilância \*: Muro**

**Acessos: rede viária municipal**

**Planta:**

**Técnica de Construção: Alvenaria de pedra e argamassa, assim como cantaria**

**Projecto de Investigação: Mestrado**