

Quarteirão	São João Baptista	Número de Jazigo	32
Data de Construção	07-07-1880		
Titular	José M. de Souza Mattos		
Proprietário	José Maria de Souza Mattos		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Tem duas palmeiras. 1890. Passou para a posse de Maria Rita Fernandes Homem Rodrigues de Sousa Pires em 24-11-1999.		



Quarteirão	São João Baptista	Número de Jazigo	54
Data de Construção	01-01-1890		
Titular	Família Soure		
Proprietário	Thiago Eleutério de Soure		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,9778		
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza.		



Quarteirão	São João Baptista	Número de Jazigo	56
Data de Construção	04-10-1890		
Titular	José Carlos Lourenço Teles		
Proprietário	António de Mattos		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Antigo jazigo de António de Mattos e esposa. Comprado por Maria do Céu Diniz Lourenço Teles e marido em 20-10-2008.		



Quarteirão	São João Baptista	Número de Jazigo	59
Data de Construção	01-01-1895		
Titular	Manuel Duarte Prata Sousa		
Proprietário	Maria do Carmo Moreira		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Passou para a posse de Manuel Duarte Prata Sousa em 13-08-1983.		



Quarteirão	São João Baptista	Número de Jazigo	63
Data de Construção	01-01-1894		
Titular	António Correia Marques		
Proprietário	Margarida Ritta da Conceição Dias Barradas		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Data inscrita 1894. Passou para a posse de Maria Teresa Gamboa Vicente Fava Rica em 2000.		



Quarteirão	São João Baptista	Número de Jazigo	60
Data de Construção	01-01-1893		
Titular	Mário A. M. S. Nunes de Oliveira (Dr.)		
Proprietário	Ignacio Fiel Gomes Ramalho e esposa		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,8960		
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Dr. Requer limpeza e porta reparada. Passou para a posse de Manuela das Neves Coronel Pessoa Nunes de Oliveira em 23-07-1998.		




Quarteirão	São João Baptista	Número de Jazigo	55
Data de Construção	04-05-1891		
Titular	José Joaquim Bacherel (jazigo familiar)		
Proprietário	Joaquim Avelino Machado		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta reparada. Comprado por José Joaquim Bacherel em 18-06-1963.		



Quarteirão	São João Baptista	Número de Jazigo	58
Data de Construção	01-01-1915		
Titular	Angelina A. e Almeida		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,87		
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Requer limpeza e porta reparada.		



Quarteirão	São João Baptista	Número de Jazigo	39
Data de Construção	22-01-1885		
Titular	Raul de Albuquerque Amaral Cardoso		
Proprietário	José Joaquim Leal		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	2,24		
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta reparada.		



Quarteirão	São João Baptista	Número de Jazigo	38
Data de Construção	31-05-1883		
Titular	José Rozado de Carvalho		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	António M. Rato & Filhos - 298, Rua 24 de Julho, 304, Lisboa		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta reparada.		




Quarteirão	São João Baptista	Número de Jazigo	36
Data de Construção	23-02-1881		
Titular	Adriano José Lopes		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina	António M. Rato & Filhos - 298, Rua 24 de Julho, 304, Lisboa		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Bom
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer limpeza. "Bacharel em Medicina e Professor de Mathematica no Lyceu Nacional d'Évora"



Quarteirão	São João Baptista	Número de Jazigo	34
Data de Construção	03-11-1880		
Titular	José Joaquim Ramos		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina	António M. Rato & Filhos - 298, Rua 24 de Julho, 304, Lisboa		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Bom
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer limpeza.



Quarteirão	São João Baptista	Número de Jazigo	33
Data de Construção	09-02-1913		
Titular	Estevão José Vieira		
Proprietário	Estevam José Vieira		
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Razoável
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer muita limpeza. "Bacheler formado em direito. Cónego da Santa Sé de Évora e Arcediago de Labre. Faleceu em 1840".



Quarteirão	São João Baptista	Número de Jazigo	73
Data de Construção	01-01-1904		
Titular	Família Rato Santana		
Proprietário	Francisco de Lemos da Cunha Vieira		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	J. M. Rato & Filhos - 31 - T. do Corpo Santo, 33, Lisboa		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Comprado por Rosa da Conceição Pereira Rato Santana em 14-01-2003.		



Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo	29
Data de Construção	28-08-1887		
Titular	Francisco Braz da Silva (jazigo familiar)		
Proprietário	Thereza Rosa Fragoso da Gama		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	Christiano T. da Queimada - 46, Lisboa, 48		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza e porta pintada. Comprado por Francisco Braz da Silva e mulher em 2000.		




Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo	79
Data de Construção	25-01-1907		
Titular	Vicente Gouveia		
Proprietário	Simão Laboreiro		
Tipo de Jazigo	Sepultura Rasa		
Área (em metros)	2,60		
Oficina			
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Razoável
Situação Actual	Em Uso

Observações Requer limpeza. Apresenta peças partidas e degradadas (cruz e jarrões verde/branco). Cavallo, estribos e chicote. 1907




Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo	30
Data de Construção	07-05-1884		
Titular	Família Gouvêa		
Proprietário	José Carlos de Gouvêa		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Requer limpeza.		



Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo	31
Data de Construção	30-09-1847		
Titular	Antónia Joanna da Costa de Souza de Macedo		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Razoável
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer muita limpeza. Peças partidas. Baronesa de Resende.



Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo	35
Data de Construção	03-11-1880		
Titular	Maria Constancia Servola de Jesus (Soror)		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina	António M. Rato & Filhos - 298, Rua 24 de Julho, 304, Lisboa		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Razoável
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer muita limpeza.



Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo	37
Data de Construção	24-10-1884		
Titular	Domingos António Fiuza		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)	2,50		
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Excelente
Situação Actual	Em Uso
Observações	



Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo	40
Data de Construção	07-05-1885		
Titular	Gabriel António da Silva Leite e S/ Família		
Proprietário	Gabriel António da Silva Leite		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,70		
Oficina	Christiano T. da Queimada - 46, Lisboa, 48		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Razoável		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer muita limpeza e porta recuperada (vidro partido). Falta uma peça.		




Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo	41
Data de Construção	10-02-1887		
Titular	Diogo de Faria e Silva (Cónego)		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Requer pouca limpeza e porta reparada. "Reverendo Cónego e seus sobrinhos padres".		




Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo	42
Data de Construção	03-02-1887		
Titular	Christovão António Murteira		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Razoável
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer muita limpeza. Peça partida.




Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo	43
Data de Construção	20-02-1887		
Titular	Eduardo d'Oliveira Soares (commerciante)		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais Ferro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Razoável		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e ferro recuperado.		



Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo	50
Data de Construção	16-04-1887		
Titular	José Ignácio Bogalho		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina	José Moreira Rato & Filhos - 81 T. do Corpo Santo 83, Lisboa		
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Razoável
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer muita limpeza.




Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo	61
Data de Construção	05-08-1893		
Titular	Conde da Ervideira (José Perdigão de Souza Carvalho)		
Proprietário	Maria Luiza E. de Almeida		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6		
Oficina	Christiano T. da Queimada - 46, Lisboa, 48		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta pintada. No topo do jazigo está inscrito 1893.		



Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo	57
Data de Construção	27-12-1891		
Titular	Manuel Joaquim da Costa e Silva (Dr.)		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Razoável
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer muita limpeza. Anjo com dedo partido




Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo	53
Data de Construção	03-05-1890		
Titular	António Vicente de Carvalho Freixial e Joaquim José de Carvalho Freixial		
Proprietário	António Cabrêra		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta reparada. Antigo jazigo de António Cabrêra. Passou para a posse de António Vicente de Carvalho em 15-07-1977		



Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Perpétua Carolina de Vargas Maia	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Escultórico	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais	

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Muito Bom
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer pouca limpeza.



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	94
Data de Construção	09-04-1918		
Titular	José Horácio Alves d'Azevedo		
Proprietário	Sociedade Alentejana de Seguros "A Pátria"		
Tipo de Jazigo	Simple		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Muito Bom
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer pouca limpeza.



Quarteirão	N.º Sr.ª dos Remédios	Número de Jazigo	93
Data de Construção	26-05-1916		
Titular	Santos Garcia (jazigo familiar do engenheiro agrónomo)		
Proprietário	Joaquim Manuel dos Santos Garcia		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	9,00		
Oficina			
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. "Propriedade da associação creche e jardim de infância de Évora".		



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	87
Data de Construção	12-12-1910		
Titular	Família Kowalski		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	A. S. Machado - Rua da Cadeia, 17 - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Comprado por Maria Graziela Marques da Cruz Palma Kowalski em 1998.		



Quarteirão	N.º Sr.ª dos Remédios	Número de Jazigo	86
Data de Construção	15-08-1911		
Titular	António do Anjo Messejana		
Proprietário	Felicidade Perpétua do Cabo		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	A. S. Machado - Rua da Cadeia, 17 - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Comprado por António do Anjo Messejana em 1943.		



Quarteirão	N.º Sr.ª dos Remédios	Número de Jazigo	81
Data de Construção	20-04-1908		
Titular	José Cordovil e sua família		
Proprietário	José Cordovil Caldeira Castello Branco		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,95		
Oficina	A. S. Machado - Rua da Cadeia, 17 - Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	78
Data de Construção	17-08-1906		
Titular	Mariana Rosado Saturnino Cordovil e sua família		
Proprietário	José Maria Diniz Perdigão e D. Marianna Francisca Lameiro Perdigão		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,40		
Oficina	Jorge A. Cruz - Rua da Assumpção, 10-12, Lisboa		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Requer limpeza e porta reparada.		



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	75
Data de Construção	06-12-1904		
Titular	João José Perdigão e família		
Proprietário	João José Perdigão		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,90		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	A porta requer pintura. Frontão com muitos motivos.		



Quarteirão	N.º Sr.ª dos Remédios	Número de Jazigo	72
Data de Construção	31-01-1902		
Titular	João Baptista Rolo		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina	Salles & Filhos - Rua do Arsenal, 134, Lisboa		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Razoável		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer muita limpeza e tratamento do ferro e da pedra.		



Quarteirão	N.º Sr.ª dos Remédios	Número de Jazigo	66
Data de Construção	03-12-1896		
Titular	Francisco José de Mira (Comendador)		
Proprietário	Francisco José de Mira (Comendador)		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,76		
Oficina	A. O. Gonçalves - Cerca de S. António - Estremoz		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta reparada.		



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	1
Data de Construção	04-12-1882		
Titular	Condes da Serra da Tourega (jazigo familiar)		
Proprietário	Estevam António Tormenta Pinheiro		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,98		
Oficina	A. O. Gonçalves - Cerca de S. António - Estremoz		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta reparada. Brasonado. 4.12.1882		



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	65
Data de Construção	08-07-1895		
Titular	Manoel Joaquim de Mira Duarte (jazigo familiar)		
Proprietário	Manoel Joaquim de Mira Duarte		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,46		
Oficina			
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta reparada.		



Quarteirão	N.ª Sr.ª dos Remédios	Número de Jazigo	4
Data de Construção	24-12-1877		
Titular	Rosalina Maria de Jesus		
Proprietário	José Heliodoro Vargas		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	A. O. Gonçalves - Rua Ancha, 62 e 64, Évora		
Material Utilizado	Pedras Ornamentais		
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Comprado por Rosalina Maria de Jesus em 1999.		



Quarteirão 1º Cruzeiro Número de Jazigo 393
Data de Construção
Titular
Proprietário Maria Catarina Lucas
Tipo de Jazigo Simples
Área (em metros)
Oficina
Material Utilizado

Rocha Ornamental Granito
Estatuária Existe
Estado de Conservação Excelente
Situação Actual Em Uso
Observações




Quarteirão	1º Cruzeiro	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular		
Proprietário	Estevão António Correia	
Tipo de Jazigo	Simplex	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Muito Bom	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Apenas as partes laterais e a cabeceira (lápide) são em mármore. O interior não tem revestimento.	



Quarteirão	1º Cruzeiro	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	José Martins Berrucho	
Proprietário	José Martins Berrucho	
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com um espaço para depósito.	



Quarteirão	1º Cruzeiro	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular		
Proprietário	António Joaquim da Silva	
Tipo de Jazigo	Duplo	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Muito Bom	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Requer alguma limpeza. Mármore branco e cinzento.	



Quarteirão	1º Cruzeiro	Número de Jazigo	49
Data de Construção	28-08-1878		
Titular	Joanna Ignácia Correa		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Bom
Situação Actual	Abandonado
Observações	Requer limpeza. Vestígios de peças em falta (correntes).



Quarteirão	1º Cruzeiro	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular		
Proprietário	António da Roza Marques (Monsenhor Deão da Basilica Metropolitana de Évora)	
Tipo de Jazigo	Sepultura Rasa	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Razoável	
Situação Actual	Abandonado	
Observações	Precisa limpeza.	



Quarteirão	2º Cruzeiro	Número de Jazigo	320
Data de Construção	25-04-2007		
Titular			
Proprietário	Sociedade Recreativa e Dramática Eborense (antiga Mocidade)		
Tipo de Jazigo	Colectivo		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado			
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Três sócios, o mais antigo faleceu em 1925.		



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	7
Data de Construção	15-02-1906		
Titular	José Maria Gomes		
Proprietário	José Maria Gomes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza e porta reparada. No interior encontra-se o túmulo de Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara falecido em 21-02-1879. 1906.		




Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	9
Data de Construção	06-04-1879		
Titular	Maria dos Prazeres Souza Esquível e Família		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Mau
Situação Actual	Abandonado
Observações	Requer limpeza profunda da pedra.



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	10
Data de Construção	09-02-1882		
Titular	João António da Silva		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Mau
Situação Actual	Abandonado
Observações	Requer limpeza profunda da pedra e apresenta peças partidas.



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	11
Data de Construção	25-12-1891		
Titular	Abel Martins Ferreira (Dr.)		
Proprietário	Joaquim Baptista Leitão (Dr.)		
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Mau
Situação Actual	Abandonado
Observações	Requer limpeza profunda da pedra. Ex-Chantre da Sé de Évora.



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	12
Data de Construção	08-08-1878		
Titular	António José Bacellar		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Mau
Situação Actual	Abandonado
Observações	Requer limpeza profunda da pedra. Reverendo Cônego.



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	51
Data de Construção	05-07-1888		
Titular	Jacinto Pereira Rato e Família		
Proprietário	António Manuel do Couto Gançoso		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,12		
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Antigo jazigo da Família Gançoso. Comprado por Estela Lavado Ferreira Rato em 2003.		



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	17
Data de Construção	11-06-1869		
Titular	Familia Morais Carrilho		
Proprietário	Lemos Salema		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Granito		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Comprado em 1999 por Manuel Carrilho		



Quarteirão N.º Sr.ª dos Remédios Número de Jazigo 19
Data de Construção 05-09-1869
Titular Jozé António da Matta e Silva (D.)
Proprietário
Tipo de Jazigo Escultórico
Área (em metros)
Oficina
Material Utilizado

Rocha Ornamental Mármore
Estatuária Não Existe
Estado de Conservação **Mau**
Situação Actual Abandonado

Observações "Arcebispo metropolitano de Évora, foi cónego tesoureiro mor e deão da mesma Sé, por espaço de 34 anos, foi vigário apostólico do bispado da Guarda 6 anos e meio e Bispo de Beja pouco mais de um ano". 1869



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	20
Data de Construção	19-10-1861		
Titular	Jerónimo d'Alcantara Limpo Pimentel Esquível		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Mau
Situação Actual	
Observações	



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	21
Data de Construção	05-02-1894		
Titular	Familia Sousa e Alvim		
Proprietário	Manuel Roiz Pinto de Oliveira		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	Oficinas do Cortez de Montelavar		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Comprado por Sandra Ruth Pinto de Sousa e Alvim em 1998.		



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	28
Data de Construção	03-05-1883		
Titular	Familia Barreiros de Torres Vaz Freire		
Proprietário	Barreiros de Torres Vaz Freire		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Granito		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza e porta pintada.		



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Justino Manuel Rodrigues Gomes	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Muito Bom	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Criança.	



Quarteirão	Srª do Leite	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Mário Guerreiro	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Simplex	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Muito Bom
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer limpeza. Muito interessante pela simplicidade



Quarteirão	Srª do Leite	Número de Jazigo	70
Data de Construção			
Titular	Carlos Alberto da Conceição Fialho Tojo		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Simples		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado			
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Uma máquina fotográfica de mármore com foto na objectiva.		



Quarteirão	Srª do Leite	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Manuel J. de Sousa Passinhas	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Simples	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		
Rocha Ornamental	Granito	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Bom	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Apenas as partes laterais são em mármore. O interior tem plantas.	



Quarteirão	Srª do Leite	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Manuel Francisco Rosado Murteira e Família	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Capela	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações		



Quarteirão	Srª do Leite	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Maria Rita de Matos Fernandes de Sousa Coutinho (Marquesa do Funchal) e	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Duplo	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Muito Bom	
Situação Actual	Indeterminado	
Observações	Requer limpeza.	



Quarteirão	Srª do Leite	Número de Jazigo	102
Data de Construção	25-05-1922		
Titular	Esequias José Vicente		
Proprietário	Joaquim dos Santos Murteira		
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)	2,24		
Oficina	S. A. Silva e Matos - Pta d'Alagoa, Évora		
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Muito Bom
Situação Actual	Indeterminado
Observações	Requer tratamento da pedra. Na lápide motivos ligados à agricultura.



Quarteirão	Nª Srª dos Remédios	Número de Jazigo	71
Data de Construção	27-07-1901		
Titular	Francisco I. de Calça e Pina		
Proprietário	Francisco Ignácio da Calça e Pina (Dr.)		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado			
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Requer limpeza e porta reparada.		



Quarteirão	Srª do Leite	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	António Joaquim Torres	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com um espaço para depósito.	



Quarteirão	Srª do Leite	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	António dos Santos Cabeça	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com um espaço para depósito. Mármore rosa.	



Quarteirão	Srª do Leite	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	José Francisco Batista	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com um espaço para depósito. Mármore branco	



Quarteirão	Srª do Leite	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	José Lopes	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Granito	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com um espaço para depósito.	



Quarteirão	Srª do Leite	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Adelino Luís Rodrigues Miguel Judas	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina	Mário Mármore e Granitos, Cozinhas Campas Cantarias - Montemor-o-Novo	
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Granito	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com um espaço para depósito.	



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Luiz Alves Martins	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Duplo	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Ferro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Bom	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Sepultura rasa. Requer limpeza.	



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	167
Data de Construção	11-05-1949		
Titular	Francisco Cunha		
Proprietário	Joana Rôlo Cunha		
Tipo de Jazigo	Duplo		
Área (em metros)	7,95		
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Bom
Situação Actual	Indeterminado
Observações	Sepultura rasa. Requer muita limpeza.



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	160
Data de Construção	10-04-1946		
Titular	João Lopes Fernandes e Família		
Proprietário	João Lopes Fernandes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,5930		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza. A porta tem inscrição: 1946.		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	158
Data de Construção	20-07-1944		
Titular	Vasconcelos e Sá e Pinto Basto		
Proprietário	Luiz Augusto de Matos Fernandes de Vasconcellos e Sá e José Miguel de Mat		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza. A porta tem incrição: 1944 e necessita pintura.		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	153
Data de Construção	26-08-1941		
Titular	Francisco José Penha e Família		
Proprietário	Delfina da Conceição Penha		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,6350		
Oficina	José V. Carmelo - R. Misericórdia, 7, Évora		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta pintada. Mármore rosa e cinzento. No pavimento da entrada "4-10-1944". 1941		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	151
Data de Construção	14-05-1941		
Titular	Inocência Rita Fiuza Guião (Jazigo Familiar)		
Proprietário	Maria Angélica Fiúza Bugalho Cabral		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	7,00		
Oficina	José V. Carmelo - R. Misericórdia, 7, Évora		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Tapete desenhado no cimento.		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	142
Data de Construção	12-08-1938		
Titular	Maria Emilia Guttierrez Paquête e Familia		
Proprietário	Maria Emilia Guttierrez Paquête		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	8,00		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza e porta pintada. Mármore branco e cinzento. Algumas faltas de massa nas juntas. Tapete em calçada preto e branco.		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	128
Data de Construção	28-12-1928		
Titular	Joaquim José de Mattos Fernandes e Família		
Proprietário	Joaquim José de Mattos Fernandes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	13,00		
Oficina	Carlos A. Banha - Estremoz		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta tratada. O ferro da vedação necessita reparação. A pedra apresenta algumas falhas.		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	127
Data de Construção	13-08-1928		
Titular	José Maria da Silva Matos Jr. e Família		
Proprietário	Joana Simões Paula Matos		
Tipo de Jazigo	Duplo		
Área (em metros)	5,08		
Oficina	Carlos A. Banha - Estremoz		
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Excelente
Situação Actual	Em Uso
Observações	



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	101
Data de Construção	29-12-1921		
Titular	Familia Prelada		
Proprietário	José Romão Gil Peres		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	6,50		
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Razoável
Situação Actual	

Observações Requer limpeza e restauro de peças partidas (pinos). Vestígios de correntes em falta. Tem "tapete de cimento".



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	98
Data de Construção	23-11-1920		
Titular	Jazigo Família Potes		
Proprietário	Miguel José Fernandes Potes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Carlos A. Banha - Estremoz		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta pintada. Algumas falhas na pedra.		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	44
Data de Construção	12-12-1879		
Titular	Armando Cavaleiro Pinto Bastos e Mulher (Dr.)		
Proprietário	Anna Maria Adelaide		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	António M. Rato & Filhos - 298, Rua 24 de Julho, 304, Lisboa		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer muita limpeza e ferros tratados. Comprado por Dr. Armando Cavaleiro Pinto Bastos em 20-05-1942.		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	96
Data de Construção	17-12-1919		
Titular	Cândida do Carmo Gomes Namorado		
Proprietário	António Gomes Namorado		
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Muito Bom
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer limpeza.



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	83
Data de Construção	02-03-1909		
Titular	Francisco L. Perdigão e sua Família		
Proprietário	Margarida da Purificação Coelho Rosado Perdigão		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	25		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e ferros tratados e pintados.		




Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	85
Data de Construção	29-07-1910		
Titular	Martinho José e Esposa		
Proprietário	Joanna Maria Gonçalves		
Tipo de Jazigo	Sepultura Rasa		
Área (em metros)	3,61		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Razoável		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Requer muita limpeza e restauro dos ferros. Na lápide e no timpano motivos profissionais (mestre de obras).		



Quarteirão	N ^a Sr ^a das Mercês	Número de Jazigo	45
Data de Construção	14-09-1851		
Titular	Manoel Eduardo d'Oliveira Soares (Jazigo Familiar)		
Proprietário	Manoel Eduardo d'Oliveiro Soares		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	António M. Rato & Filhos - 298, Rua 24 de Julho, 304, Lisboa		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. O terreno foi comprado pelo próprio em 10-06-1881.		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	88
Data de Construção	18-10-1912		
Titular	Familia Mattos-Perez		
Proprietário	Manoel de Mattos Peres		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,88		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza e porta pintada.		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	70
Data de Construção	02-08-1900		
Titular	Maria da Graça Cansado Carvalho Marido e Filhos		
Proprietário	Luiz Maria da Costa		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	11,88		
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Passou para a posse de Maria da Graça da Costa Cansado de Carvalho Canas Mendes em 10-04-2003.		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Jacinto Maria da Glória Morte	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Escultórico	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Excelente
Situação Actual	Em Uso
Observações	Recente.



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	46
Data de Construção	30-09-1878		
Titular	José Maria Ramalho Diniz Perdigão e sua Família		
Proprietário	José Maria Ramalho Diniz Perdigão		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	10,395		
Oficina	António M. Rato & Filhos - 298, Rua 24 de Julho, 304, Lisboa		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer muita limpeza e porta tratada. Inscrição por cima da porta "1879".		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	68
Data de Construção	10-11-1899		
Titular	João António Sobral (Jazigo Familiar)		
Proprietário	Júlio Areu y Camps		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,588		
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza e porta tratada. Porta com foice e pincel.		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	69
Data de Construção	08-05-1900		
Titular	Francisco António Tormenta		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Requer limpeza e porta tratada.		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo	47
Data de Construção	13-10-1884		
Titular	Visconde da Ervideira		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	10,24		
Oficina	António M. Rato & Filhos - 298, Rua 24 de Julho, 304, Lisboa		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer muita limpeza e porta tratada. (Conde). No frontão "1886".		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Iria Pereira Alves dos Anjos e sua Família	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Capela	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações		



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Nuno Miguel Carvalho Monteiro	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com um espaço para depósito.	




Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular		
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Não tem titular. Com espaço para dois depósitos.	



Quarteirão	Nª Srª das Mercês	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular		
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Não tem titular. Com espaço para dois depósitos.	



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	62
Data de Construção	17-09-1893		
Titular	Família Paquete		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações			



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	64
Data de Construção	09-02-1896		
Titular	Darwim José Fandinga		
Proprietário	Marianna Izabel de Goes Mourão		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Comprado por Darwin José Fandinga em 1998.		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	67
Data de Construção	31-08-1898		
Titular	Francisco Manuel de Andrade		
Proprietário	Francisco Manuel de Andrade		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora		
Material Utilizado			
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Precisa de limpeza.		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	74
Data de Construção	28-11-1904		
Titular	José Manoel Gomes e Família		
Proprietário	José Manoel Gomes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,48		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual			
Observações			



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	76
Data de Construção	05-03-1906		
Titular	Família Queiroga		
Proprietário	José Maria Piteira Queiroga		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,87		
Oficina	A. S. Machado - Rua da Cadeia, 17 - Évora		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Degradado		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Requer limpeza e porta tratada e pintada. O vidro da parte superior da porta encontra-se partido.		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	77
Data de Construção	27-03-1906		
Titular	Maria José e Vergílio S. Ricardo da Costa		
Proprietário	Maria Paula d'Oliveira Rocha		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,56		
Oficina	A. S. Machado - Rua da Cadeia, 17 - Évora		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Requer limpeza. "A saudosa memória da nossa querida filhinha"		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	80
Data de Construção	17-07-1907		
Titular	Joaquim Roberto e esposa		
Proprietário	Maria do Carmo Hespanhola		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,80		
Oficina	A. S. Machado - Rua da Cadeia, 17 - Évora		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Degradado		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Requer limpeza e porta tratada e pintada. Vários vidros da porta encontram-se partidos.		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	82
Data de Construção	17-10-1908		
Titular	José Joaquim Corrêa Monteiro e Família		
Proprietário	José Joaquim Corrêa Monteiro		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,95		
Oficina	A. S. Machado - Rua da Cadeia, 17 - Évora		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual			
Observações	Requer limpeza.		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	84
Data de Construção	23-07-1909		
Titular	Família Sotto Mayor		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	2,64		
Oficina	A. S. Machado - Rua da Cadeia, 17 - Évora		
Material Utilizado			
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. 1876		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	92
Data de Construção	14-11-1914		
Titular	José Albino da Silveira Moreno e sua Família		
Proprietário	José Albino da Silveira Moreno		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,06		
Oficina	Luiz Filipe da Silva - R. do Século, 167 - Lisboa		
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Bom
Situação Actual	Indeterminado
Observações	Requer limpeza e porta pintada.



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	161
Data de Construção	07-06-1946		
Titular	Manuel Izidro da Rocha dos Reis Valente e seus pais		
Proprietário	António dos Reis Valente		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	3,00		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta pintada.		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	137
Data de Construção	19-10-1934		
Titular	Carlos Manuel Vieira e sua Família		
Proprietário	Carlos Manoel Vieira		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	7,42		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	No pavimento "tapete" com iniciais do nome feito em pedra branca e preta. Dois jarrões a ladear a porta. No frontão cavalo, estribos e chicote.		




Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	141
Data de Construção	13-07-1938		
Titular	Antónia Maria Pereira Silvério e sua Família		
Proprietário	Antónia Maria Pereira Silvério		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	7,00		
Oficina	J. V. B. Neves - Évora		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	"Tapete" em pedra.		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	143
Data de Construção	25-08-1938		
Titular	Joaquim José Correia		
Proprietário	Rosa Maria Correia		
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)	6,20		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Muito Bom
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer limpeza na estatuária. Falta uma fotografia.



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	150
Data de Construção	23-06-1941		
Titular	José Lopes sua Esposa e Família		
Proprietário	José Lopes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,925		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza e porta pintada. Inscrito no pavimento "1941".		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	162
Data de Construção	24-07-1946		
Titular	Alberto Jordão Marques da Costa e sua Família (Dr.)		
Proprietário	Alberto Jordão Marques da Costa		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,5680		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Razoável		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Requer limpeza e porta tratada e pintada. Na porta está inscrito "1946".		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo
Data de Construção	01-01-1936	
Titular	Ossário dos Bombeiros Voluntários de Évora	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Colectivo	
Área (em metros)		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa	
Material Utilizado		


Rocha Ornamental Mármore

Estatuária Existe

Estado de Conservação **Muito Bom**

Situação Actual Em Uso

Observações Requer pouca limpeza. "Cada osso aqui recolhido é uma legenda brilhante sobre o nome de cada bombeiro que tantas vezes arriscou a vida em prol da humanidade"




Quarteirão	S. José	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Francisco Justo Borges (jazigo familiar)	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual		
Observações	Recente. Com espaço para dois depósitos.	




Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	26
Data de Construção			
Titular	Maria Roza Pinto		
Proprietário	João Pinto da Rosa e Maria Roza Pinto		
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Degradado
Situação Actual	Indeterminado
Observações	Requer limpeza profunda da pedra.



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Família Cabral Mexia	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Capela	
Área (em metros)		
Oficina	L. F. Silva - Lgo S. Francisco - Évora	
Material Utilizado	Ferro Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual		
Observações		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	24
Data de Construção	27-06-1855		
Titular	António de Torres Vaz Freire Caldeira Leitão (Jazigo Familiar)		
Proprietário	António de Torres Vaz Freire Caldeira Leitão		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado			
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual			
Observações	Requer limpeza. Fidalgo cavaleiro da casa Real falecido em 27.6.1855.		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	23
Data de Construção	11-09-1865		
Titular	Visconde da Esperança e Família		
Proprietário	Joaquim Filippe Soure		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	A. M. Rato - Rua Nova do Carvalho, 21,23 - Lisboa		
Material Utilizado			
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta pintada. No frontão ampulheta com asas. Comprado por José Bernardo de Barahona Fragoso (Visconde da Esperança) em 01-08-1936		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	22
Data de Construção	10-10-1878		
Titular	Gambôa Vicente		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado	Ferro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza. Comprado por Luís Manuel de Sousa Gamboa Vicente em 2000.		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	14
Data de Construção	05-11-1868		
Titular	José António da Cruz Camões		
Proprietário	Sobrinho do Titular		
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Degradado
Situação Actual	Abandonado
Observações	2 peças de estatuária partidas, colocadas junto à base.



Quarteirão S. José Número de Jazigo 18
Data de Construção 09-12-1879
Titular Jerónima Maria Camões
Proprietário João António Camões e Jerónima Maria Camões
Tipo de Jazigo Escultórico
Área (em metros)
Oficina A. A. Loureiro, Rua Moinho de Vento, 37, 37 A - Lisboa
Material Utilizado

Rocha Ornamental Mármore
Estatuária Não Existe
Estado de Conservação **Muito Bom**
Situação Actual
Observações Requer pouca limpeza.



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	António Luis Maria do Carmo e esposa	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	"Oferta do filho e neto". Com espaço para dois depósitos.	



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	16
Data de Construção	20-07-1863		
Titular	João Raphael de Lemos		
Proprietário	Amigos de João Raphael de Lemos		
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)			
Oficina	Sociedade de Mármore de Estremoz		
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Excelente
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer pouca limpeza. "À memória de João Rafael de Lemos os seus amigos"



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	António Pardal e esposa	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para dois depósitos.	



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	15
Data de Construção	10-07-1872		
Titular	Família Villas Boas		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	Sociedade de Mármore Estremocense		
Material Utilizado			
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta pintada.		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Manuel Mariano de Carvalho	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina	Mário Mármore e Granitos, Cozinhas Campas Cantarias - Montemor-o-Novo	
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para dois depósitos.	



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Emília Sousa Cabeça	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para dois depósitos.	



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	13
Data de Construção	23-06-1873		
Titular			
Proprietário	José Maria Penedo		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado	Ferro		
Rocha Ornamental	Granito		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Não tem identificação. Foi comprado por Claudine Marguerite Triz Álvarez Pereira de Melo em 2000. Para sepultura de Dom Jaime Maria José Caetano Arnaldo António Pedro Paulo Luiz Rafael Álvares Pereira de Melo (7º Duque de Cadaval).		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	8
Data de Construção	29-05-1877		
Titular	Joze Joaquim Fernandes		
Proprietário	Joze Joaquim Fernandes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina	Sociedade de Mármore Estremocense		
Material Utilizado	Ferro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza.Comprado inicialmente em 1873 passando para familiar em 1877.		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	6
Data de Construção	08-04-1874		
Titular	Alexandra Isabel Cóias Pastor		
Proprietário	Maria Innocencia de Mattos Carneiro		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina	Sociedade de Mármore Estremocense		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Porta muito trabalhada. Comprado por Luís Miguel Balixa Pastor em 1998.		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	5
Data de Construção	28-11-1883		
Titular	Anna Ignácia de Mattos Fernandes e sua Família		
Proprietário	Anna Ignácia de Mattos Fernandes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,76		
Oficina	A. O. Gonçalves - Cerca de S. António - Estremoz		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	A porta requer pintura. Falta de um elemento decorativo (anjo)		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	3
Data de Construção	25-02-1875		
Titular	Mónica Arcénia Ludovina de Mira (jazigo familiar)		
Proprietário	José Paulo de Mira		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,37		
Oficina	J. A. Santos - Lisboa		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	"Anno de 1874. Aqui jazem os restos mortaes da senhora D. Mónica Arcenia Ludovina de Mira e de sua sobrinha a senhora D. Maria Jose de Carvalho e Mira Primeira Visconessa da Esperanç		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	2
Data de Construção	06-05-1876		
Titular	Maria Rosa Tropecelo Monteiro		
Proprietário	Manoel Gabriel Lopes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Comprado por António Tropecelo Monteiro e outros em 14-01-2003.		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular		
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Escultórico	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Razoável	
Situação Actual	Indeterminado	
Observações	Não tem identificação. Requer pouca limpeza. Apresenta peças partidas. "Salgado Chefe da Secretaria da CME. Faleceu em 1920"	




Quarteirão	S. Francisco Xavier	Número de Jazigo	223
Data de Construção	25-04-1969		
Titular	António da Silva Freire		
Proprietário	Francisca Iria Charneca Barreto		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	3,38		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Razoável		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Requer pouca limpeza. Apresenta um vidro partido e tem a porta aberta.		




Quarteirão	S. Francisco Xavier	Número de Jazigo	169
Data de Construção	31-08-1950		
Titular	Mariana Antónia Cavaco Sezões e marido		
Proprietário	Inácio Joaquim Sezões		
Tipo de Jazigo	Duplo		
Área (em metros)	7,9764		
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Muito Bom
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer pouca limpeza. Mármore branco e cinzento. No pavimento rosa.




Quarteirão	S. Francisco Xavier	Número de Jazigo	170
Data de Construção	31-08-1950		
Titular	Ricardo Joaquim Freixial e Outro		
Proprietário	António Vicente de Carvalho		
Tipo de Jazigo	Duplo		
Área (em metros)	7,9764		
Oficina			
Material Utilizado			


Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Muito Bom
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer pouca limpeza. Idêntico ao anterior.



Quarteirão	S. Francisco Xavier	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Mateus António Policarpo de Mira e Família	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Duplo	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Bom	
Situação Actual	Em Uso	
Observações		



Quarteirão	S. Francisco Xavier	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Emilia Rosa Serrano	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Duplo	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Muito Bom	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Requer pouca limpeza. Mármore branco e cinzento.	



Quarteirão	S. Francisco Xavier	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Instituto das Filhas de M ^ª Auxiliadora	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Colectivo	
Área (em metros)		
Oficina	Manuel Argente - Bairro Senhora da Glória - Évora	
Material Utilizado		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Excelente
Situação Actual	Em Uso
Observações	Sepulturas rasas.



Quarteirão	S. Bruno	Número de Jazigo	89
Data de Construção	05-11-1912		
Titular	Américo Manoel Luiz Paulo Botelho e Esposa Rosa Mariana Ramalho Botelho		
Proprietário	Rosa Mariana Ramalho Botelho		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,97		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza. Sobre a porta "1913".		



Quarteirão	S. Bruno	Número de Jazigo	90
Data de Construção	07-04-1913		
Titular	Manoel Gomes Ramalho e D. Margarida Rosa Gomes Ramalho		
Proprietário	Manoel Gomes Ramalho		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,97		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer porta pintada. Faltam cantos inferiores decorativos na porta. Sobre a porta "1913". Apresenta falhas na pedra.		



Quarteirão	S. Bruno	Número de Jazigo	91
Data de Construção	02-07-1913		
Titular	Adriano Monteiro e Mulher Veridiana Ramalho (Dr)		
Proprietário	Dr. Adriano Augusto da Silva Monteiro		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,91		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Sobre a porta "1913".		



Quarteirão	S. Bruno	Número de Jazigo	95
Data de Construção	27-02-1919		
Titular	João Chrisóstomo da Silva Monteiro e sua Família		
Proprietário	João Chrisóstomo da Silva Monteiro		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	8,41		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta tratada.		



Quarteirão	S. Bruno	Número de Jazigo	107
Data de Construção	26-06-1924		
Titular	D. Antónia Ramos e Dr. Cunha Gonçalves		
Proprietário	Dr. Luiz da Cunha Gonçalves		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	9,00		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta tratada.		



Quarteirão	S. Bruno	Número de Jazigo	119
Data de Construção	21-02-1927		
Titular	José Teixeira Alves e Mulher Eugénia de Souza e Mello Teixeira Alves		
Proprietário	José Teixeira Alves		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,17		
Oficina	Vultos		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta tratada. Tem vidro rachado.		



Quarteirão	S. Bruno	Número de Jazigo	122
Data de Construção	22-12-1927		
Titular	Ana Inácia do Rosário Fernandes		
Proprietário	Ana Inácia do Rosário Fernandes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,29		
Oficina	Marcolino C. Santos - R. C. Santana, 26, Lisboa		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer muita limpeza.		



Quarteirão	S. Bruno	Número de Jazigo	124
Data de Construção	08-03-1928		
Titular	Manuel Francisco Murteira		
Proprietário	Maria da Glória Berrucho Murteira		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,50		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Frontão com motivos relativos à agricultura. Tem "tapete" de pedras brancas e pretas.		



Quarteirão	S. Bruno	Número de Jazigo	131
Data de Construção	07-10-1931		
Titular	Leopoldino Alves Lemos e sua Família		
Proprietário	Albertina Ribeiro Alves Lemos		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,47		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Está vazio. Tem tapete branco e preto. Actual proprietário: José Manuel Torres Pestana de Vasconcelos em 10-02-2003.		



Quarteirão	S. Bruno	Número de Jazigo	132
Data de Construção	07-10-1931		
Titular	António dos Santos Matta		
Proprietário	António dos Santos Matta		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,47		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza. Tem tapete branco e preto.		



Quarteirão	S. Bruno	Número de Jazigo	371
Data de Construção	29-01-1990		
Titular	Maria Teresa Vieira e Marido		
Proprietário	Manuel Diamantino Pereira Flores		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Expomármoreos - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Com dois espaços para depósito.		



Quarteirão	S. Bruno	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Liga dos Combatentes	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Colectivo	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Muito Bom	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Requer limpeza de algumas lápides. Requer regularização do pavimento. 56 sepulturas.	



Quarteirão	S. Bruno	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	João Silva e Silva	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Indeterminado	
Observações	Interiormente parece abandonado.	



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	294
Data de Construção	08-03-1979		
Titular	José Martinho Cunha		
Proprietário	José Martinho Cunha		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	97
Data de Construção	13-11-1920		
Titular	Familia Pinto Bastos		
Proprietário	Martinho Pedro Pinto Bastos		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Construtor A. S. Silva		
Material Utilizado			
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Requer limpeza. Apresenta fendas.		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	99
Data de Construção	28-06-1921		
Titular	Francisco Nunes Rosado		
Proprietário			
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Construtor DRamos - Vila Viçosa		
Material Utilizado			
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza. Apresenta fendas e vidro estalado.		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	100
Data de Construção	13-02-1922		
Titular	Lopes de Cepêda		
Proprietário	Jacinto Ferreira Batata		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,60		
Oficina	Mário Mármore e Granitos, Cozinhas Campas Cantarias - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações			



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	104
Data de Construção	25-10-1922		
Titular	Familia Cordeiro Ramos		
Proprietário	Custódio Alves		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,83		
Oficina	Vultos		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Estilo diferente. Passou para a Familia Cordeiro Ramos em 1936.		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	105
Data de Construção	29-05-1923		
Titular	José Francisco Comenda		
Proprietário	José Francisco Comenda		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,52		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Apresenta uma pedra partida. No frontão motivos de agricultura.		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	106
Data de Construção	03-10-1923		
Titular	Joaquim Inácio Calhau		
Proprietário	Joaquim Inácio Calhau		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,52		
Oficina	Vultos		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	109
Data de Construção	07-11-1924		
Titular	Fernando José Soares Pinheiro		
Proprietário	Fernando José Soares Pinheiro		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	9,00		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. A base é de mármore rosa. Muito interessante.		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	110
Data de Construção	20-11-1924		
Titular	António Jacinto de Brito		
Proprietário	Margarida Murteira de Brito		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,31		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	112
Data de Construção	03-07-1925		
Titular	Francisco António Murteira		
Proprietário	Maria Jacinta Tojo Murteira		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,10		
Oficina	Marcolino C. Santos - R. C. Santana, 26, Lisboa		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	113
Data de Construção	17-12-1925		
Titular	D. Francisca Henriqueta Barreiros de Torres Cordovil		
Proprietário	Francisca Henriqueta Barreiros de Torres Cordovil		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,95		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza. Tem falhas e pedras partidas em falta.		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	116
Data de Construção	09-06-1926		
Titular	Maria Ignez Prezado e António Jardim Ferro		
Proprietário	Maria Ignez Prezado Jardim Ferro		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Vultos		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Mármore rosa.		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	117
Data de Construção	26-06-1926		
Titular	José Vitorino Mexia de Matos		
Proprietário	José Vitorino Mexia de Matos		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	J. A. Correia - Lgo da Porta de Moura, 1, Évora		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza.		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	125
Data de Construção	11-01-1928		
Titular	José Joaquim d'Almeida		
Proprietário	José Joaquim d'Almeida		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	11,11		
Oficina	Carlos A. Banha - Estremoz		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta recuperada e pintada. Tem peças partidas (um pináculo). Tem "tapete" branco e preto. Escritura realizada em 08-01-1932.		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	129
Data de Construção	18-12-1930		
Titular	Familia Cordeiro Rosado		
Proprietário	Domingos Victor Cordeiro Rosado		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza. Apresenta um vidro partido. Tem "tapete".		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	134
Data de Construção	03-11-1932		
Titular	António França Godinho		
Proprietário	António França Godinho		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,93		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Tem "tapete".		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	136
Data de Construção	02-01-1925		
Titular	Diogo de Torres Vaz Freire Cascais e Familia		
Proprietário	Maria Luiza Villaret Costa		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,89		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Tem "tapete". Actual proprietária: Mariana de Jesus Martins Torres Vaz Freire Cascais em 04-02-2003.		



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	135
Data de Construção	04-07-1933		
Titular	Custódio Alves		
Proprietário	Custódio Alves		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	10,26		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e a porta pintura. Tem "tapete" com iniciais "CA". A base tem 2 degraus.		




Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	José Maria Almeida Samora	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Granito	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito.	



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	118
Data de Construção	07-07-1926		
Titular	Mariana Cecília Gonçalves		
Proprietário	Pedro Joaquim de Carvalho		
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)	2,64		
Oficina	Carlos A. Banha - Estremoz		
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Mau
Situação Actual	Abandonado
Observações	Requer limpeza profunda da pedra. Falta corrente. Tem azulejos no embazamento.



Quarteirão	Enterros Cívicos	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Maria Eulália	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Sepultura Rasa	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Razoável	
Situação Actual	Indeterminado	
Observações	Requer limpeza. Tem um canteiro em toda a volta.	



Quarteirão	Enterros Cívicos	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Ana Roza de Almeida	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Sepultura Rasa	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Ferro	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Razoável	
Situação Actual	Indeterminado	
Observações	Requer limpeza. Possui um postigo de ferro que necessita ser tratado e pintado. Falta corrente.	



Quarteirão	Enterros Cívicos	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Henriqueta Didier Marçal	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Sepultura Rasa	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Razoável	
Situação Actual	Indeterminado	
Observações	Requer limpeza. A pedra e os azulejos apresentam-se com faltas e fendas. "Aqui jaz Dr. José Lopes Marçal Médico e Professor".	



Quarteirão	Enterros Civis	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Voluntária Cabeça	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Muito Bom	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito. Na lápide cavalo, estribos e chicote. Apresenta um postigo com imagem que precisa de recuperação e pintura.	



Quarteirão	Enterros Cívicos	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Isabel Maria Descalço	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Simple	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Ferro Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Razoável	
Situação Actual	Abandonado	
Observações	Requer limpeza da pedra e recuperação do ferro. Vidro partido no postigo. Azulejos a fazer moldura no chão e nas laterais.	



Quarteirão	Enterros Cívicos	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	João José Camões (Dr.)	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Sepultura Rasa	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Bom	
Situação Actual	Indeterminado	
Observações	Requer limpeza e arranjo por ter abatido o pavimento. "Coronel de Cavalaria Luís de Camões".	



Quarteirão	Enterros Cívicos	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Carlos Vieira de Gouveia	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito.	



Quarteirão	Enterros Cívicos	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Manuel José Maria Alves Mulher e Filhos	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Apresenta vasos grandes de cimento decorados a ladear a sepultura.	



Quarteirão	Enterros Cívicos	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular		
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Capela	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual		
Observações	Não tem identificação.	



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	378
Data de Construção	11-09-1990		
Titular	Fernando Jorge de Oliveira Ferreira		
Proprietário	Eduardo Augusto Ferreira		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado			
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	340
Data de Construção	15-09-1983		
Titular	Manuel José Maria Alves		
Proprietário	Manuel José Maria Alves		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações			



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	334
Data de Construção	14-02-1983		
Titular	Jacinto Francisco da Vinha		
Proprietário	Jacinto Francisco da Vinha		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	333
Data de Construção	09-02-1983		
Titular	Matias António Peixeiro		
Proprietário	Matias António Peixeiro		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações			



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	335
Data de Construção	02-03-1983		
Titular	Agostinho Vieira		
Proprietário	Agostinho Vieira		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Com espaço para quatro depósitos.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Luisa Inês Ramos	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para quatro depósitos.	



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	332
Data de Construção	24-01-1983		
Titular	Antero Caeiro Rôlo e Família		
Proprietário	Maria Rita do Rosário Caeiro Rôlo		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza e porta pintada. Com colunas a ladear a porta. Tem um graffiti na parede lateral.		



Quarteirão	S. Maços	Número de Jazigo	328
Data de Construção	27-07-1982		
Titular	Manuel Gregório Marcelino		
Proprietário	Ana Custódia		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações			



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	324
Data de Construção	27-01-1982		
Titular	Eduardo José Bencatel		
Proprietário	Eduardo José Bencatel		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Igual ao anterior.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	362
Data de Construção	15-02-1988		
Titular	Tania Maria Montes Salazar		
Proprietário	Óscar Calça		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Com espaço para quatro depósitos.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	José Cabeça	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para quatro depósitos.	



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Vitor Jacinto Perdigão Cidade e Família	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Capela	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Muito Bom	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Requer pouca limpeza.	



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	282
Data de Construção	06-05-1977		
Titular	António Rosado do Polme e Família		
Proprietário	Maria Cândida Cardoso		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	S. Maços	Número de Jazigo	275
Data de Construção	30-07-1976		
Titular	João Manuel Barreto Lebre		
Proprietário	Manuel João Lebre		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	S. Maços	Número de Jazigo	261
Data de Construção	01-10-1974		
Titular	Augusta Luz Mosca Arnaud da Silva de Barahona e Manuel Estanislau Vieira d		
Proprietário	Manuel Estanislau Vieira de Barahona		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	237
Data de Construção	06-04-1971		
Titular	Irene do Carmo Santos		
Proprietário	Irene do Carmo Santos		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,86		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Colunas a ladear a porta.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	231
Data de Construção	15-09-1970		
Titular	Duarte Silva		
Proprietário	Joaquim Plácido Duarte Silva		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	224
Data de Construção	08-08-1969		
Titular	Filipe Gomes Coelho e Família		
Proprietário	Carmo da Conceição Silva Coelho		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Porta à esquerda.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	225
Data de Construção	27-08-1969		
Titular	Familia Gonzalez		
Proprietário	Luís Gonzalez del Cerro		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	7,00		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Colunas em mármore cinzento dos lados da porta.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	219
Data de Construção	29-01-1968		
Titular	Maria do Carmo Ferreira Pinto		
Proprietário	Beatriz Ferreira Pinto		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	14,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Colunas a ladear a porta. A base é em mármore cinzento.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	192
Data de Construção	19-07-1958		
Titular	Luiz Sangreman Proença e Família		
Proprietário	Gertrudes Cabrita Estevam Proença		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina	Manuel Argente - Bairro Senhora da Glória - Évora		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza e porta pintada.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	181
Data de Construção	17-09-1954		
Titular	António Lopes da Silva		
Proprietário	António Silva Lopes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado			
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	174
Data de Construção	20-10-1953		
Titular	Familia de José Sebastião Capoulas		
Proprietário	José Sebastião Capoulas		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	9,00		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Colunas cinzentas a ladear a porta.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	209
Data de Construção	30-07-1964		
Titular	João António Amado e Mulher Rosa Antunes Amado		
Proprietário	João António Amado		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta tratada e pintada. Apresenta uma fenda. Porta à esquerda.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	214
Data de Construção	19-08-1966		
Titular	Victória Barrocas Correia e Marido		
Proprietário	Victória Barrocas Correia		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	4,00		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza e porta tratada e pintada. Apresenta um vidro rachado.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	215
Data de Construção	28-09-1966		
Titular	Pedro Joaquim de Carvalho e Esposa Amélia Sabino Gonçalves de Carvalho		
Proprietário	Alfredo Albino Gonçalves e outros		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,26		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	S. Manços	Número de Jazigo	216
Data de Construção	06-03-1967		
Titular	Yvonne Mariette Wanthier de Barahona e Marido Francisco Eduardo Vieira d		
Proprietário	Francisco Eduardo Vieira de Barahona		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Porta à esquerda.		



Quarteirão	S. Maços	Número de Jazigo	218
Data de Construção	02-11-1967		
Titular	António de Madureira e Esposa Mariana Rosado Lourinho Madureira		
Proprietário	António de Madureira		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Porta à esquerda. Igual ao anterior.		




Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	171
Data de Construção	14-07-1951		
Titular	Joaquim Maria Nunes de Torres Vaz Freire		
Proprietário	Ana Elisa Mexia Nunes de Matos Fernandes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	8,176		
Oficina	Francisco Maria Ramos - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Ferro		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Muito Bom
Situação Actual	Em Uso

Observações Requer pouca limpeza. "Tapete" no cimento. Colunas a ladear a porta. O mármore é branco e cinzento e rosa na base.



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	182
Data de Construção	17-09-1954		
Titular	Teodósio José Gomes e Família		
Proprietário	Olívia Rosa Correia Patinhas Gomes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	9,00		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Colunas a ladear a porta. Igual ao anterior.		



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	195
Data de Construção	13-03-1959		
Titular	Artur da Silva Barreiros		
Proprietário	Artur da Silva Barreiros		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado			
	Ferro		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. "Tapete" no cimento.		



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	198
Data de Construção	19-09-1961		
Titular	Gonçalves Potes		
Proprietário	Ana Maria Gonçalves Potes de Mira Murteira e outros		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	7,00		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza. "Tapete" no cimento.		



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	202
Data de Construção	07-06-1963		
Titular	Fiuza Cabral Nunes Barata e Fiuza Cabral da Silveira		
Proprietário	João Evangelista Garcia Duarte da Silveira		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	7,00		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza e porta pintada. "Tapete" no cimento.		



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	217
Data de Construção	19-09-1967		
Titular	Anastácio Amaro Parreira e Vitória Maria Parreira e Família		
Proprietário	Anastácio Amaro Parreira		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina	F. L. Batista - Serração de Mármore - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	238
Data de Construção	15-05-1971		
Titular	António Martins e Silva e Família		
Proprietário	António Martins e Silva e outros		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	239
Data de Construção	09-07-1971		
Titular	António Silveira e Família (Dr.)		
Proprietário	António de Jesus Silveira (Dr.)		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,48		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza e porta tratada.		



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	250
Data de Construção	08-11-1972		
Titular	Maria Etelvina Palma Indias		
Proprietário	Maria Etelvina Palma Indias		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Mármore branco e cinzento.		



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	252
Data de Construção	23-01-1973		
Titular	Victor Rodrigues da Silva Topa		
Proprietário	Victor Rodrigues da Silva Topa		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza e porta tratada.		



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	279
Data de Construção	24-11-1976		
Titular	José Cabeça Lopes		
Proprietário	Manuel de Sousa Lopes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,452		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações			



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	284
Data de Construção	11-07-1977		
Titular	Manuel António Engeitado Guerra e Família		
Proprietário	Luís António Guerra		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações			



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Dionisia da Encarnação Caeiro Ramalho	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito.	




Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	278
Data de Construção	16-11-1976		
Titular	Herminia Joaquina Ludovico		
Proprietário	Marcolino José Coelho Ludovico		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Com espaço para dois depósitos.		



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Gonçalo Nuno Boleto da Luz	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Capela	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações		



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Almerinda dos Santos Lima	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Muito Bom	
Situação Actual	Indeterminado	
Observações	Requer limpeza e porta tratada. Com espaço para um depósito.	



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	366
Data de Construção	12-02-1992		
Titular	Inácio dos Santos e Esposa e Filho		
Proprietário	Manuel Joaquim dos Santos		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Porta à esquerda. Mármore cinzento.		




Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	245
Data de Construção	25-05-1972		
Titular	Manuel Piteira Segurado		
Proprietário	Ângela do Carmo Fialho Segurado		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado			
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Com espaço para dois depósitos. Fechado.		



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Maria Rosa da Silva Fialho	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito. Fechado.	



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular		
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Escultórico	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Ferro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Não tem identificação. Mármore branco, cinzento e rosa. Apresenta correntes.	



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	221
Data de Construção	19-06-1968		
Titular	Gustavo Cordeiro Ramos (Prof. Dr.)		
Proprietário	Gustavo Cordeiro Ramos		
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)	12,00		
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Bom
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer limpeza. Faltam correntes. Mármore branco e cinzento. Ver lápide.



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	208
Data de Construção	18-06-1964		
Titular	António Borges Barreto		
Proprietário	Rosa Carneiro Borges Barreto		
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)	10,00		
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Excelente
Situação Actual	Em Uso
Observações	Mármore branco e cinzento.



Quarteirão	S. Sebastião	Número de Jazigo	191
Data de Construção	30-01-1958		
Titular	António Joaquim Carneiro Borges Barreto		
Proprietário	António Borges Barrêto		
Tipo de Jazigo	Escultórico		
Área (em metros)	10,00		
Oficina	Francisco Dias Ramos Construtor - Vila Viçosa		
Material Utilizado	Ferro Bronze		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	"Piloto morto em Saint-Etienne".		



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Anabela de Jesus Ramalho	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações		



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	211
Data de Construção	05-08-1964		
Titular	Familia de José Braancamp de Mattos Fernandes		
Proprietário	Albano Sales Matos Fernandes e outros		
Tipo de Jazigo	Sepultura Rasa		
Área (em metros)	7,00		
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Muito Bom
Situação Actual	Em Uso
Observações	Requer pouca limpeza. Mármore rosa e cinzento.



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Flamina Rosa M. N. Candeias	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito.	



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	337
Data de Construção	11-08-1983		
Titular	Xana Marques		
Proprietário	Catarina Adelaide Barradas Modesto Pardal		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Porta à esquerda.		



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	320
Data de Construção	07-12-1981		
Titular	Luciano Joaquim dos Santos		
Proprietário	Maria Patrocínio Amaro dos Santos		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Com espaço para um depósito. A porta está aberta (danificada).		



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	322
Data de Construção	29-12-1981		
Titular	António Jacinto R. Murteira e Família		
Proprietário	António Jacinto Rosado Murteira		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações			



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	319
Data de Construção	29-10-1981		
Titular	Aurora Maria Gião Murteira e Francisco Manuel Rosado Murteira (familiar)		
Proprietário	Francisco Manuel Rosado Murteira		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Porta à esquerda.		



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	318
Data de Construção	27-10-1981		
Titular	Pedro Miguel Augusto Rodrigues		
Proprietário	Manuel Lourenço Rodrigues		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	3,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Com espaço para um depósito.		



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	315
Data de Construção	19-06-1981		
Titular	Joaquim António Carrasco e Rosalina da Conceição Rodrigues e Família		
Proprietário	Joaquim António Carrasco		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	310
Data de Construção	08-01-1981		
Titular	Serafim António Grilo e Família		
Proprietário	Mariana da Conceição Courelas		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza (apresenta fungos).		



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	309
Data de Construção	13-01-1981		
Titular	Família de Natividade Maria Lopes		
Proprietário	Natividade Maria Lopes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Porta à esquerda. Tem uma pedra partida no passeio de acesso.		



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	306
Data de Construção	17-06-1980		
Titular	Familia Gouveia de Carvalho		
Proprietário	Artur Eugénio Gouveia de Carvalho e outros		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza e porta pintada.		



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	304
Data de Construção	31-12-1979		
Titular	Joaquim Lopes Godinho Mulher e Filhos (Dr.)		
Proprietário	Jacinta Rosa dos Santos Lopes Godinho		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza (apresenta fungos).		



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	303
Data de Construção	02-07-1979		
Titular	Amaro José Pechincha		
Proprietário	Amaro José Pechincha		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	10,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Colunas a ladear a porta.		



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	302
Data de Construção	06-06-1979		
Titular	Familia Maurilio		
Proprietário	Manuel António Maurílio		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Colunas a ladear a porta. Igual ao anterior.		



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	301
Data de Construção	31-05-1979		
Titular	Gracindo António Frangão		
Proprietário	José Manuel P. Lopes Rézio		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	No frontão motivos de agricultura. Porta à esquerda.		



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	300
Data de Construção	31-05-1979		
Titular	Feliciano Vicente de Carvalho (Freixial) e sua Esposa		
Proprietário	Feliciano Vicente de Carvalho		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Porta à esquerda. No frontão motivos de agricultura. Igual ao anterior.		



Quarteirão	St. António	Número de Jazigo	292
Data de Construção	11-10-1978		
Titular	José Gonçalves e sua Família		
Proprietário	José Gonçalves		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações			



Quarteirão	Sta. Madalena	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	António Augusto Rosa	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito.	



Quarteirão	Nª Srª da Saúde	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Carlos Manuel Gouveia	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Muito Bom	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito. De criança. Tem um vidro rachado e um jarrão partido.	



Quarteirão	Sta. Margarida	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Florival Lourenço (jazigo familiar)	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Muito Bom	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Requer pouca limpeza.	




Quarteirão	S. Caetano	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Hugo Miguel Murteira de Oliveira	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio Vidro	
Rocha Ornamental	Granito	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito.	



Quarteirão	S. Caetano	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Vitalina J. G. Engenheiro	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações		




Quarteirão	Do Norte	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Elvira Maria Alqueva Rosa	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito.	



Quarteirão Do Norte Número de Jazigo
Data de Construção
Titular Josete Cardoso e Alberto Francisco Silva (Poetisa Pedagoga)
Proprietário
Tipo de Jazigo Escultórico
Área (em metros)
Oficina
Material Utilizado

Rocha Ornamental Mármore
Estatuária Não Existe
Estado de Conservação **Excelente**
Situação Actual Em Uso
Observações Mármore branco e cinzento.



Quarteirão	Do Centro	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Tomás António Galinha e Família	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina	Expomármoreos - Montemor-o-Novo	
Material Utilizado		
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Mármore rosa mesclado. Com espaço para um depósito. Fechado.	



Quarteirão	Do Centro	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Francisco Samora e Familia	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Granito	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito.	



Quarteirão	Do Sul	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	António José Vieira	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Granito	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito.	



Quarteirão	Do Sul	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Isabel Augusta Caeiro e Familia	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Muito Bom	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Requer pouca limpeza. Com espaço para um depósito.	



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	360
Data de Construção	16-11-1987		
Titular	Aires de Almeida (Eng.)		
Proprietário	Noémia dos Santos Lima de Almeida		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Requer limpeza. Com espaço para dois depósitos.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	365
Data de Construção	25-01-1989		
Titular	Matias José Batista e Família		
Proprietário	Matias José Batista		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Porta à esquerda.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Joaquim Rufino do Rosário e Mulher	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito.	



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Manuel António Martins	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para dois depósitos.	



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	374
Data de Construção	15-05-1990		
Titular	Maria do Rosário Gonçalves Borges		
Proprietário	António Joaquim Borges		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	3,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Com espaço para um depósito.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	376
Data de Construção	13-07-1990		
Titular	João Francisco Cavaleiro		
Proprietário	Álvaro Rodrigues Cavaleiro		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	3,00		
Oficina	Construtor Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Com espaço para um depósito.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	377
Data de Construção	23-08-1990		
Titular	Familia de Inácio Madeira		
Proprietário	Inácio Madeira		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	3,00		
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	Granito
Estatuária	Existe
Estado de Conservação	Excelente
Situação Actual	Em Uso
Observações	Fechado.



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	379
Data de Construção	26-09-1990		
Titular	Joaquim Fevrónio de Matos e Lucilia Rosa de Matos Filho e Neto		
Proprietário	António Joaquim Monginho de Matos		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	370
Data de Construção	29-01-1990		
Titular	Júlio de Carvalho e Família		
Proprietário	Júlio de Carvalho		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	369
Data de Construção	24-07-1989		
Titular	Jacinto Carapinha Tanissa e Mulher		
Proprietário	Jacinto Carapinha Tanissa		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Expomármoreos - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Mármore cinzento. Porta à esquerda.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	368
Data de Construção	21-07-1989		
Titular	António João Pereira e sua Família		
Proprietário	Maria de Lourdes Santana Pereira		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Vazio.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	363
Data de Construção	15-02-1988		
Titular	Ezequiel Bernardino Peixeiro Maroto e Família		
Proprietário	Ezequiel Bernardino Peixeiro Maroto		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	359
Data de Construção	15-10-1987		
Titular	César Luz Felipe e Família		
Proprietário	Maria Eugénia Fernandes Oliveira		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Mármore cinzento. Porta à esquerda.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	357
Data de Construção	15-09-1987		
Titular	António Joaquim Ambrósio e Família		
Proprietário	Inácia Caeiro Fialho e outro		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Porta à esquerda. Mármore cinzento.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	356
Data de Construção	25-08-1987		
Titular	Custódio José d'Avó e sua Família		
Proprietário	Custódio José d'Avó		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	8,00		
Oficina	Expomármoreos - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Colunas a ladear a porta. Grandes dimensões.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	358
Data de Construção	28-09-1987		
Titular	Emerencia dos Anjos Morais Rodrigues e Família		
Proprietário	Emerencia dos Anjos Morais Rodrigues		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Mármore cinzento. Porta à esquerda.		



Quarteirão	N.º Sr.ª dos Mártires	Número de Jazigo	354
Data de Construção	20-08-1986		
Titular	António Manuel Gomes		
Proprietário	António Manuel Gomes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	353
Data de Construção	12-05-1986		
Titular	Francisco M. Azedo e sua Família		
Proprietário	Guilhermina Isabel Fernandes		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	351
Data de Construção	26-03-1986		
Titular	Manuel Mariano Ribeiro Junior e Gertrudes Rosa Correia Ribeiro		
Proprietário	Gertrudes Rosa Correia Ribeiro		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza. Com espaço para dois depósitos.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	350
Data de Construção	06-02-1986		
Titular	Francisco Parreira Rosado e Esposa		
Proprietário	Francisco Parreira Rosado		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Porta à esquerda.		



Quarteirão	Nª Srª dos Mártires	Número de Jazigo	348
Data de Construção	25-10-1985		
Titular	Óscar José Pica Esposa e Filho		
Proprietário	Natividade Maria Guerra		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza. Porta à esquerda. Igual ao anterior.		



Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo	364
Data de Construção	24-11-1988		
Titular	Manuel António Lopes		
Proprietário	Adelina de Almeida Samora		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	3,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Com espaço para um depósito.		



Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo	384
Data de Construção	20-03-1992		
Titular	Josélito e sua Família (José António Cristeta Dordio)		
Proprietário	Genoveva Maria Rainha		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Porta à esquerda.		



Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo	338
Data de Construção	24-08-1983		
Titular	F. L. R. A. M.		
Proprietário	Fernando Luis Ribeiro Alves Martins		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo	336
Data de Construção	03-08-1983		
Titular	Levy de Andrade		
Proprietário	Marta Maria Carpelho de Andrade		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Alumínio amarelo.		



Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo	339
Data de Construção	05-09-1983		
Titular	José Borreicho Coelho e Família		
Proprietário	José Borreicho Coelho		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo	352
Data de Construção	12-05-1986		
Titular	Joaquim Magro Mulher e Filhos		
Proprietário	Graziela de Fátima Trindade Miranda Magro		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Porta à esquerda.		



Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo	344
Data de Construção	24-05-1984		
Titular	Sandra de Jesus Rainha Agostinho e Família		
Proprietário	Manuel José de Sousa (Argente)		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Mármore cinzento.		



Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo	345
Data de Construção	24-05-1984		
Titular	Carlos Falé		
Proprietário	Carlos Francisco Carvalho Falé		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Alumínio Branco.		



Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo	342
Data de Construção	01-01-1984		
Titular	Família Barrambana		
Proprietário	Joaquim António Barranhas (Barrambana)		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	5,00		
Oficina	Sertório A. Borda de Água - Montemor-o-Novo		
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Excelente		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Com espaço para quatro depósitos.		



Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo	343
Data de Construção	02-03-1984		
Titular	Ester Gaspar dos Santos		
Proprietário	Cristina Rosa Baríola Cardoso		
Tipo de Jazigo	Catacumba		
Área (em metros)	4,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Indeterminado		
Observações	Requer limpeza. A lápide está rachada. Interiormente parece abandonado. Com espaço para um depósito.		



Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo	355
Data de Construção	30-09-1986		
Titular	Manuel António da G. Paixão		
Proprietário	Bárbara de Jesus Pereira Lopes Paixão		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer pouca limpeza.		



Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo	373
Data de Construção	17-04-1990		
Titular	Francisco Banha Peixe e sua Família		
Proprietário	Francisco António José Banha Peixe		
Tipo de Jazigo	Capela		
Área (em metros)	6,00		
Oficina			
Material Utilizado	Alumínio		
	Vidro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Não Existe		
Estado de Conservação	Muito Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Requer limpeza. Vazio.		



Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Gregório J. F. Ludovico	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito.	



Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	António Bernardo Calhau	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Bom	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Requer limpeza.	




Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Luís Manuel Caeiro Traguedo	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito.	



Quarteirão	Nª Srª da Conceição	Número de Jazigo
Data de Construção		
Titular	Manuel Lopes Soares	
Proprietário		
Tipo de Jazigo	Catacumba	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado	Alumínio	
	Vidro	
Rocha Ornamental	Mármore	
Estatuária	Não Existe	
Estado de Conservação	Excelente	
Situação Actual	Em Uso	
Observações	Com espaço para um depósito.	



Quarteirão	S. João Batista	Número de Jazigo	133
Data de Construção	17-07-1931		
Titular	Joaquim António da Costa (Grave)		
Proprietário	Manuel Joaquim Grave		
Tipo de Jazigo	Simples		
Área (em metros)	3,71		
Oficina			
Material Utilizado	Ferro		
Rocha Ornamental	Mármore		
Estatuária	Existe		
Estado de Conservação	Bom		
Situação Actual	Em Uso		
Observações	Escritura realizada em 06-04-1945.		



Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	25
Data de Construção	02-04-1908		
Titular	João Paulo Rato Santana		
Proprietário	José Joaquim de Moura		
Tipo de Jazigo			
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental

Estatuária

Estado de Conservação


Situação Actual

Observações

Passou para a posse de Maria José Mexia Nunes Barata de Sousa Cabral Nunes Mexia em 21-07-2003.


Quarteirão	S. José	Número de Jazigo	27
Data de Construção	15-02-1896		
Titular	Joaquim Ignácio da Silva Lobo		
Proprietário	Joaquim Ignácio da Silva Lobo		
Tipo de Jazigo			
Área (em metros)			
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	
Situação Actual	
Observações	Catacumba familiar.




Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	108
Data de Construção	16-07-1924		
Titular	Margarida da Glória Murteira		
Proprietário	José de Mira Murteira		
Tipo de Jazigo			
Área (em metros)	2,50		
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	
Situação Actual	
Observações	



Quarteirão	Relógio de Sol	Número de Jazigo	111
Data de Construção	23-12-1924		
Titular	Catarina Luiza Correia		
Proprietário	Felisberto António Vicente		
Tipo de Jazigo			
Área (em metros)	2,93		
Oficina			
Material Utilizado			

Rocha Ornamental	
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	
Situação Actual	
Observações	



Quarteirão	Dos Historiadores	Número de Jazigo
Data de Construção	03-06-1972	
Titular	Mário Chicó	
Proprietário	Câmara Municipal de Évora	
Tipo de Jazigo	Sepultura Rasa	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Excelente
Situação Actual	Em Uso
Observações	



Quarteirão	Dos Historiadores	Número de Jazigo
Data de Construção	26-03-1950	
Titular	Gabriel Pereira	
Proprietário	Câmara Municipal de Évora	
Tipo de Jazigo	Sepultura Rasa	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Excelente
Situação Actual	Em Uso
Observações	



Quarteirão	Dos Historiadores	Número de Jazigo
Data de Construção	23-03-2010	
Titular	António Francisco Barata	
Proprietário	Câmara Municipal de Évora	
Tipo de Jazigo	Sepultura Rasa	
Área (em metros)		
Oficina		
Material Utilizado		

Rocha Ornamental	Mármore
Estatuária	Não Existe
Estado de Conservação	Excelente
Situação Actual	Em Uso
Observações	

